Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС “ЭГО”

СТОЛ СТ-3

Габаритные размеры 1300 х 776/811 х 526
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

МС «ЭГО» Стол Ст-3

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru

Инструкция по сборке

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.

1. Сборка основания изделия:
   - Если у Вас стол на ножках, то шурупами 4х20 прикрутить опоры к нижней крыше (4). Оптимальное расстояние крепления опоры 20 мм от каждого края крыши (4) (рис.2).
   - Если у Вас стол на подиуме, то гвоздями 2х20 прибить подпятники к стяжкам (12,13). Соединить стяжки (12,13) еврошурупами и прикрутить подиум к нижней крыше (4) (по центру: 50 мм от каждого края крыши до подиума) с помощью уголков 20х20 и шурупов 4х16 (рис.3).
2. Сборка короба изделия:

2.1 К боковинам (2) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16 (рис.1).
2.2 Гвоздями 2х20 прибить подпятники к боковине (1) (рис.1).
2.3 Еврошурупами соединить боковины (2) с крышей (4) и стяжкой (6), предварительно досверлив отверстия Ø8 в левой боковине (2) (рис.1).
2.4 Используя эксцентрики D-20, скрепить стяжку (5) с боковинами (2) (рис.1).
2.5 К собранной части изделия монтировать боковину (1) и крышу (3) с помощью эксцентриков.
2.6 Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку из ХДФ (10) (рис.1).

3. Сборка выдвижных ящиков:

3.1 Соединить детали ящиков (7,8) еврошурупами. Замерить диагонали получившихся ящиков (они должны быть равны: +/- 2 мм) и прибить ХДФ (9) гвоздями 2х20 (рис.4).
3.2 Досверлить необходимые отверстия в створках (11) и прикрутить ручки шурупами 4х30. Установить створки (11) на собранные ящики с помощью эксцентриков (рис.4).
3.3 Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящиков (7) шурупами 3,5х16. Установить изделие на постоянное место и вставить выдвижные ящики в короб стола.

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!

!!! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !!!

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Эксцентрик 16 мм	Эксцентрик D-20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3,5/4х16	Шуруп 4х20/30	Направляющие 450 мм	
							
Уголок 20х20	Подпятник	Опора мебельная	Ручка	Заглушка мебельная			
							

Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Стол Ст-3 на подиуме / на ножках

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	1	750/795 x 506
2	Боковина	2	654 x 506
3	Крыша	1	1300 x 526
4	Крыша	1	506 x 498
5	Стяжка	1	488 x 466
6	Стяжка	1	784 x 200
7	Деталь ящика	4	450 x 200
8	Деталь ящика	4	408 x 200
9	ХДФ	2	437 x 447
10	ХДФ	1	668 x 494
11	Створка ящика	2	460 x 253
При наличии подиума:			
12	Стяжка	2	406 x 80
13	Стяжка	2	368 x 80